

# 主機前クラッチ ゴムカップリングについて

1052A

主機前クラッチに標準で使用したゴムカップリングの一覧表です。

下図のカップリング以外にご要望により次のようなカップリングを使用した例もあります。

東海ゴムCG 三木プーリーCF 三ツ星ノーメックスチャン BS, Toyoタイヤカップリング など (社名は略称を使用させていただきました。)

	形状略図	寸法	品名	使用数	
			品番		主要製品名
A	<p>トルクピン (エンジン側 フランジに立て込み)</p> <p>防振ゴム (クラッチ側 フランジに圧入)</p>		補用品販売終了	1978年製までの 電磁クラッチ	4個
			6個 8個		
B	<p>在庫なくなり次第、補用終了予定</p>		補用品販売終了	1978年製までの 油圧クラッチ	10個
			E欄のラブロックにて 対応可能。 12個 16個		
C	<p>在庫なくなり次第、補用終了予定</p> <p>防振ゴム</p> <p>リーマボルト</p>		防振ゴムAssy 406-128-400	1983年製までの 電磁クラッチ	4個
			6個 8個 10個 12個 16個		
D			防振ゴムAssy 414-690-410	1981年製までの 油圧クラッチ	6個
			E欄のラブロックに 変更可能。 8個 10個 12個 16個		
E	<p>他社製の油圧クラッチ用ラブロックとは、 お互いに互換性がありません。ご注意ください。 知らずに使用してごく短時間で割れた等の 事故報告を過去にお聞きしています。</p>		ボルト 417-607-400	1982年製までの 油圧クラッチ以下のもの PHD120	12個
			防振ゴム 417-***-400 E欄のラブロックに 変更可能。		
			たわみ軸継ぎ手ボルト 414-640-400 (ゴムのみの 販売も可能。No-5)	油圧クラッチ	4個
			油圧クラッチ 電磁クラッチ PTO、他		6個 8個 12個 16個 20個
			ラブロック 412-613-300	油圧クラッチ 電磁クラッチ PTO、他	4個・6個
			油圧クラッチ 電磁クラッチ PTO、他		8個・10個 12個 16個 20個
			ラブロック 419-613-300	油圧クラッチ PTO、他	12個
			油圧クラッチ PTO、他		16個 20個